






1 Unpack and Connect • Déballer et Connecter • Auspacken und anschließen




* Calibration Sheet * Feuille d'étalonnage * Kalibrierungsblatt




A
Tear off the stickers.
Détachez les autocollants.
Entfernen Sie die Klebestreifen.



B
Tear off the stickers and the protective EPE strip.
Détachez les autocollants et la bande de protection EPE.
Entfernen Sie sowohl die Klebestreifen, als auch die Schutzfolie über dem Sensorglas.



2 Install Software • Installez les logiciels • Software installieren




OR




WIN:
<https://downloads.plustek.com/z300/win.zip>

MAC:
<https://downloads.plustek.com/z300/mac.dmg>



Calibrating
L'étalonnage
Kalibrierung




3 Scan your photo • Numérisez vos photos • Ihr Foto scannen


A



Ready to use
The LED shines blue:
La DEL devient bleue:
Die LED leuchtet blau:





No connection
The LED shines orange :
La DEL devient orange :
Die LED leuchtet orange



B


Insert the photo / document face down into the scanner.
Insérer le document ou photo, face contre le scanner.
Legen Sie ein Foto oder ein Dokument umgedreht und über Kopf in den Scanner ein.






Software • Logiciel • Software

WIN:



MAC:



Troubleshooting • Dépannage • Problembehandlung


If the color of the scanned images are not correct, please do the follows:

Procédez comme suit si la couleur des images numérisées n'est pas correcte :

Falls es im Scanergebnis zu starken Abweichungen bei der Farbwiedergabe kommen sollte, gehen Sie wie folgt vor:




- Clean the scanner
- Nettoyer le scanner
- Reinigen Sie den Scanner




- Calibrate the scanner
- L'étalonnage du scanner
- Kalibrieren Sie den Scanner

WIN:



MAC:




Scan and save directly to • Numériser et enregistrer directement dans • Scannen und speichern direkt auf

Users can continuously scan to specified locations without previewing or being limited by the number of scans.

Les utilisateurs peuvent numériser en continu vers des emplacements spécifiés sans prévisualiser ni être limités par le nombre de numérisations.

Benutzer können kontinuierlich an bestimmte Orte scannen, ohne eine Vorschau anzuzeigen oder durch die Anzahl der Scans eingeschränkt zu sein.



Technical Support • Soutien technique • Technischer Kundendienst

USA/CA
+1 714-670-7713
9am to 5:30pm, Pacific Time, Monday through Friday
For detailed information, please visit product website.

United Kingdom
0125-674-1513
9am-16pm, Monday through Friday
For detailed information, please visit product website.

Australia
1300 375 068
8:30 am-5:30 pm, Australian Eastern Standard Time, Monday through Friday.
For detailed information, please visit the product website.

France
0-891-690-196
du Lundi au Jeudi de 9h à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le Vendredi de 9h à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Consulter le site internet du produit pour des informations détaillées.

Germany
04102-8913-130
Mo. - Do. 09:00 Uhr - 17:30 Uhr und Fr.: 09:00 Uhr - 15:00 Uhr
Für detaillierte Informationen besuchen Sie bitte unsere Produktwebseite.

Plustek Contact Information

Plustek Inc.
Address: 13F-1, No 3 (Building F) Yuan Qu Street, Taipei, Taiwan R.O.C. 115
Telephone: +886-2-66057866
E-mail: sales@plustek.com
Website: <https://plustek.com/tw/>

設備名稱：掃描器，型號（型式）：Z300						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
光機/馬達模組	○	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。