


# Guida per l'utente dello scanner

**plustek**



## ***OpticFilm 120 Pro***

- ✓ **Installazione**
- ✓ **Usò e manutenzione**
- ✓ **Risoluzione dei problemi**

## **Marchi di fabbrica**

© 2020 Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza autorizzazione. Tutti i marchi di fabbrica e dei prodotti citati nella presente pubblicazione sono proprietà dei rispettivi proprietari.

## **Responsabilità**

Nonostante l'impegno posto nel garantire la massima accuratezza del contenuto del presente manuale, la società non si assume alcuna responsabilità in merito a errori, omissioni o dichiarazioni di qualsiasi genere contenute nel suddetto manuale, siano essi dovuti a negligenza, cause accidentali o cause di qualunque altro tipo. Il contenuto della presente pubblicazione è soggetto a modifica senza preavviso. Non assumiamo alcuna responsabilità nel caso in cui gli utenti non abbiano rispettato le istruzioni di funzionamento riportate nel presente manuale.

## **Copyright**

La digitalizzazione di alcuni documenti, quali ad esempio assegni, banconote, documenti di riconoscimento, buoni del tesoro o documenti di interesse pubblico potrebbe essere proibita dalla legge e/o perseguita ai sensi di legge. Si raccomanda conformità alle leggi sul copyright per procedere alla scansione di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni.

## **Informazioni per la tutela dell'ambiente**

Per le informazioni sul riciclaggio o sullo smaltimento rivolgersi ai distributori o ai rivenditori locali. Il prodotto è progettato e realizzato per promuovere l'impegno per l'ambiente sostenibile. La società è attenta alla produzione di prodotti conformi agli standard ambientali globali. Consultare le autorità locali per le disposizioni sullo smaltimento.

L'imballo del prodotto può essere riciclato.

Attenzione al riciclaggio (Solo per i paesi della UE)

Protegete l'ambiente! Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Consegnarlo ai centri di raccolta gratuiti della propria zona.

## **Schermate di esempio nel manuale**

Gli screenshot della guida sono stati realizzati con Windows 10. Se si utilizza Windows 8 o 7, le schermate possono avere un aspetto differente, ma funzioneranno allo stesso modo.

# Indice

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
UNA NOTA SULLE ICONE .....	1
<b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b> .....	<b>2</b>
MANUTENZIONE.....	3
<b>PANORAMICA PRODOTTO</b> .....	<b>4</b>
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	4
PANORAMICA DELLO SCANNER .....	5
<b>PRIMA D'INSTALLARE LO SCANNER</b> .....	<b>6</b>
COLLEGARE LO SCANNER AL COMPUTER.....	6
<b>INSTALLARE LO SCANNER</b> .....	<b>7</b>
INSTALLAZIONE DEI DRIVER DELLO SCANNER (WINDOWS) .....	7
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SILVERFAST.....	8
<b>ACCENDI LO SCANNER</b> .....	<b>11</b>
RICHIESTA DEL NUMERO SERIALE DI SILVERFAST .....	12
SERIALIZZAZIONE DEL SOFTWARE SILVERFAST .....	13
<b>SCANSIONE CON L'APPLICAZIONE SILVERFAST</b> .....	<b>15</b>
<b>PORTAFOTOGRAMMA</b> .....	<b>16</b>
USARE IL PORTA DIAPOSITIVE MONTATO .....	16
USARE IL SUPPORTO PORTAFOTOGRAMMA 35MM .....	16
USARE IL SUPPORTO PORTAFOTOGRAMMA 120/220 .....	17
INSERIRE IL PORTAFOTOGRAMMA.....	18
<b>LENS CALIBRATION TOOL</b> .....	<b>19</b>
<b>APPENDICE A: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b> .....	<b>24</b>
COLLEGAMENTO DELLO SCANNER.....	24
PROBLEMI CON LA SCANSIONE .....	25
<b>APPENDICE B: SPECIFICHE</b> .....	<b>27</b>
<b>APPENDICE C: SERVIZIO CLIENTI E GARANZIA</b> .....	<b>28</b>
INFORMAZIONI SU SUPPORTO E ASSISTENZA .....	28
GARANZIA LIMITATA.....	29

# Introduzione




Benvenuti nel mondo degli scanner Plustek – il massimo nel campo dell'elaborazione delle immagini. Il vostro nuovo scanner migliorerà la professionalità delle vostre attività con il computer, permettendovi di acquisire immagini e testo.

Come tutti i nostri prodotti, il vostro nuovo scanner è testato a fondo e supportato dalla nostra reputazione di insuperata affidabilità e soddisfazione da parte dei clienti.

Grazie per averci scelti come fornitori del vostro scanner. Ci auguriamo che continuerete a rivolgervi a noi per prodotti di qualità, a mano a mano che aumenteranno le vostre esigenze e interessi nel mondo dei computer.

## Una nota sulle icone

Questa guida utilizza le seguenti icone per sottolineare informazioni a cui si deve prestare particolare attenzione.

 <b>Pericolo</b>	<b>Pericolo:</b> Una procedura che deve essere seguita attentamente onde evitare danni o incidenti.
 <b>Attenzione</b>	<b>Attenzione:</b> Un'informazione che, se non seguita, potrebbe provocare la perdita di dati o il danneggiamento del prodotto.
 <b>Particolare Attenzione</b>	<b>Prestare particolare attenzione:</b> Importanti istruzioni da ricordare, che potrebbero prevenire errori.

# Precauzioni di sicurezza

Prima di usare il dispositivo, leggere le informazioni di seguito per eliminare o ridurre qualsiasi possibilità di danneggiare il prodotto o causare lesioni personali.

1. Il prodotto deve essere utilizzato in interno e solo in luoghi privi di umidità. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti a causa di condensazione dell'umidità all'interno del dispositivo alle seguenti condizioni:

- se il dispositivo è spostato direttamente da un luogo freddo a uno caldo;

- se la stanza in cui il dispositivo è in uso viene riscaldata;

- se il dispositivo si trova in un ambiente umido.

Per evitare la condensazione dell'umidità:

- i. Collocare il dispositivo in una custodia di plastica sigillata così da adattarsi alle condizioni della stanza.
  - ii. Attendere 1-2 ore prima di rimuovere il dispositivo dalla custodia.
2. Utilizzare il cavo USB in dotazione con lo scanner. L'utilizzo di un altro tipo di cavo potrebbe causare un malfunzionamento.
  3. Lasciare libero lo spazio intorno all'adattatore CA, in caso fosse necessario staccare rapidamente l'adattatore CA a causa di emergenze.
  4. L'uso di fili non integri potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Posizionare il cavo di alimentazione in modo da non contorcerlo, piegarlo, o graffiarlo.
  5. Scollegare il dispositivo in caso di inutilizzo per un periodo di tempo prolungato, ad esempio, durante le ore notturne o nei weekend lunghi, per prevenire il rischio di incendi.
  6. Non cercare di smontare lo scanner. Si potrebbe prendere la scossa. L'apertura dello scanner, inoltre, annullerà la garanzia.
  7. Fare attenzione a non urtare o colpire lo scanner in quanto è fragile e potrebbe rompersi.
  8. Prima di installare i driver del dispositivo, scollegare tutti i dispositivi di acquisizione immagini (altri scanner, stampanti, fotocamere digitali, webcam) dal PC.
  9. Salva il contenuto della chiavetta USB Setup/Application. In futuro potrebbe essere necessario reinstallare il driver e il software.
  10. Assicurarsi di pulire le mani prima di toccare diapositive e negativi. In presenza di polvere sulla pellicola, eliminarla soffiandola via o passando un panno non abrasivo.
  11. Conservare le diapositive e i negativi in un luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta. Maneggiare con cura in quanto una conservazione o un utilizzo non adeguati potrebbero causarne il deterioramento e influire negativamente sui risultati della scansione.

## Manutenzione

---




### Attenzione

Per fare in modo che il vostro scanner continui a funzionare bene, leggere attentamente i seguenti consigli per la manutenzione.



- ⚠ Evitare di utilizzare lo scanner in un ambiente polveroso. Quando non lo si utilizza, tenerlo coperto. Le particelle di polvere e altri oggetti estranei potrebbero danneggiare l'unità.
- ⚠ Non cercare di smontare lo scanner. Si potrebbe prendere la scossa. L'apertura dello scanner, inoltre, annullerà la garanzia.
- ⚠ Non sottoporre lo scanner a vibrazioni eccessive. I componenti interni potrebbero danneggiarsi.
- ⚠ Lo scanner funziona al meglio a temperature comprese tra 10° C e 40° C (da 50° F a 104° F).

# Panoramica prodotto

## Contenuto della confezione<sup>1</sup>




- ❶ Scanner
- ❷ Porta Diapositive montato e Portafotogramma
  - A. Per scannerizzare diapositive 35mm (max. 5 diapositive)
  - B. Per scannerizzare 35mm fotogrammi (max. 12 fotogrammi)
  - C. Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 4.5)
  - D. Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 6 & 6 x 7)
  - E. Per scannerizzare 120/220 fotogrammi (6 x 8/6 x 9 & 6 x 12)
- ❸ Cavo USB 3.0
- ❹ Alimentatore
- ❺ Guida rapida
- ❻ USB Setup/Applicazioni
- ❼ Card di attivazione
- ❽ 6x7 IT-8 Target

 <p><b>Particolare Attenzione</b></p>	<p>Puoi trovare il numero di serie dello scanner anche sulla card di attivazione. Si prega di conservare la card in un luogo sicuro.</p>	
--	--	---

<sup>1</sup> Conservare la scatola e il materiale di imballaggio nel caso in cui si debba trasportare lo scanner. Il contenuto della scatola potrebbe cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.


## Panoramica dello Scanner



- ❶ **LED logo:** indica lo stato corrente dello scanner.
- ❷ **Interruttore di accensione:** Per accendere lo scanner occorre premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per **2 secondi** e poi rilasciarlo. Per spegnere lo scanner basta premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per **2 secondi** e poi rilasciarlo.

LED logo (blu)	LED del tasto di alimentazione (arancione)	Stato
Accesa	Spenta	Lo scanner viene acceso e funziona normalmente.
Accesa	Lampeggia	Il supporto pellicole è stato espulso e può essere rimosso.
Spenta	Spenta	Lo scanner è spento in quanto non si è accesa l'alimentazione o l'adattatore CA non è collegato correttamente alla presa di rete CA.


- ❸ **Tasto espulsione:** utilizzarlo per espellere il supporto pellicole attualmente inserito.
- ❹ **Slot per supporto pellicole anteriore:** Inserire il portafotogramma nello scanner attraverso il copripolvere.
- ❺ **Slot per supporto pellicole posteriore:** rimuovere manualmente il supporto pellicole dallo slot per supporto pellicole posteriore se non viene espulso automaticamente dalla parte anteriore.
- ❻ **Coperchio di protezione:** protegge lo slot per supporto pellicole posteriore, il connettore di alimentazione e la porta USB. Aprire il coperchio di protezione per utilizzare lo scanner.
- ❼ **Porta USB**
- ❽ **Presca alimentazione**

 <b>Particolare Attenzione</b>	<p>Per l'attivazione del software SilverFast è necessario il <b>numero seriale di 12 cifre</b>. Il numero seriale ti occorrerà anche se vuoi contattare il centro di assistenza o il tuo rivenditore in futuro.</p>
--	---



# Prima d'installare lo scanner

## Collegare lo scanner al computer



### Particolare Attenzione

Lasciare uno spazio di circa 12 cm dietro lo scanner per aprire il coperchio di protezione.

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione al recettore di alimentazione dello scanner.
- 2 Inserire l'altra estremità dell'alimentatore in una presa di corrente standard.
- 3 Inserire l'estremità quadrata del cavo USB incluso nella porta USB sul retro dello scanner.
- 4 Connettere l'estremità rettangolare del cavo USB alla porta USB sul retro del computer.

**Nota:** Qualora ci fosse un'altra periferica USB connessa al computer, collegare lo scanner a una porta USB libera.



### Particolare Attenzione

Si prega di **non** accendere lo scanner in questo momento.

# Installare lo scanner

Seguire le procedure descritte di seguito per installare lo scanner.

\*Puoi trovare i driver più recenti sul nostro sito [www.plustek.com](http://www.plustek.com) -> Supporto & Download -> Driver and Download


## Installazione dei driver dello scanner (Windows)




**Particolare  
Attenzione**

Gli utenti **Mac OS X** non devono installare i driver, ma solamente il software SilverFast.

1. Collega al tuo computer la chiavetta USB setup/application.
2. Per installare i driver dello scanner clicca su **Setup.exe** da **OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 120 Pro**.



3. Quando il software è installato, chiudere tutte le applicazioni aperte e fare clic sul pulsante [Fine] per riavviare il computer.




## Installazione del software SilverFast

---


1. Collega al tuo computer la chiavetta USB setup/application.
2. Installa il software **SilverFast** dal seguente percorso:  
Windows OS: [OPTICFILM](#) > [Windows](#) > [SilverFast](#) > [SF-Installer.exe](#)  
Mac OS X: [OPTICFILM](#) > [Mac](#) > [SilverFast](#) > [SF-Installer.dmg](#)

Se è disponibile online una versione più recente di SilverFast ti verrà mostrato il seguente messaggio.

### Windows OS




### Mac OS X



Clicca "OK" per scaricare da Internet e installare la versione più recente di SilverFast o clicca su "Cancel" per installare la versione precedente che si trova sulla chiavetta USB.

3. Osservare le istruzioni su schermo.

### Windows OS




### Mac OS X




4. Al termine dell'installazione, attivare l'opzione da eseguire, quindi fare clic su [Fine] / [Chiudi] per uscire dal programma di installazione.

#### Windows OS




#### Mac OS X



## Accendi lo Scanner

Per accendere lo scanner occorre premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per **2 secondi** e poi rilasciarlo.




**Particolare  
Attenzione**

Per spegnere lo scanner basta premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per **2 secondi** e poi rilasciarlo.


## Richiesta del numero seriale di SilverFast

1. Visita il sito [www.silverfast.com/activation-plustek](http://www.silverfast.com/activation-plustek) e segui le istruzioni. E' necessario fornire il numero di serie dello scanner.



The screenshot shows the top navigation bar with the LaserSoft Imaging logo and menu items: PRODUCTS, STORE, SOLUTIONS, DOWNLOADS, SUPPORT, CONTACT. A search bar contains 'Google Ricerca personaliz' and a language selector shows 'italiano [change]'. The main heading reads 'Richiedi un numero seriale SilverFast Ai Studio 8 gratuito per il tuo scanner **plustek**.' Below this, it specifies '• OpticFilm 120 Pro' and includes an image of the scanner. The central form is titled 'Immettere il numero di serie del scanner Plustek' and contains the instruction 'Inserisci il numero di serie dell'hardware del tuo scanner:' followed by an empty input field. A note below the field states '(Troverai questo numero di serie sul volantino di attivazione e sul retro dello scanner.)'. To the right is an image of the scanner with a magnifying glass over the serial number label. At the bottom of the form is a 'Verificare' button.

2. Inserisci il **numero di serie dello scanner**, il tuo nome e indirizzo mail. Il numero seriale di SilverFast ti verrà inviato all'indirizzo mail fornito.



The screenshot shows a registration form titled 'Numero di serie SilverFast Ai Studio gratuito'. The text reads: 'Per favore, verifica di aver inserito correttamente il numero di serie del scanner, quindi compila il modulo sottostante in modo che possiamo inviarti la tua copia gratuita di SilverFast Ai Studio. Questa e-mail conterrà anche un collegamento attraverso il quale è possibile scaricare la versione più recente per lo scanner.' The form includes a 'Numero di serie del scanner:' field with the value '1A32' and a 'Modifica il numero di serie del scanner' link. Below are fields for 'Nome, Cognome:', 'Paese:' (with a dropdown menu showing 'Taiwan'), 'Indirizzo email:', and 'Ripeti email:'. At the bottom, there is a section for newsletter subscription with two radio buttons: 'Sì, per favore, desidero ricevere la newsletter SilverFast (circa 6 volte l'anno.)' and 'No grazie, non voglio ricevere la newsletter.' A 'Registro' button is located at the very bottom.

## Serializzazione del software SilverFast

1. Avviare il programma SilverFast utilizzando il collegamento SilverFast sul desktop. Verificare [Origine dell'immagine] e [Selezione del linguaggio], quindi fare clic su [Avvia] per avviare il programma.

### Windows OS



### Mac OS X





2. Una volta avviato il programma, inserire [Nome], [Cognome] e [Numero di serie], quindi fare clic su [Sblocca] per sbloccare SilverFast.

### Windows OS

Serializzazione

Si prega di inserire il proprio numero di serie di SilverFast:

Nome

Cognome

Società

Numero di serie  --  --  --  --  --

In accordance with the Software License Agreement, the software will automatically activate over the Internet. This is done by the encrypted transmission of last name, first name and serial number.

For more information about the data we collect and how our software uses this data, please see our Privacy Police.

Ottieni una licenza demo **Sblocca** Esci

### Mac OS X

Serializzazione

Si prega di inserire il proprio numero di serie di SilverFast:

Nome

Cognome

Società

Numero di serie  --  --  --  --  --

In accordance with the Software License Agreement, the software will automatically activate over the Internet. This is done by the encrypted transmission of last name, first name and serial number.

For more information about the data we collect and how our software uses this data, please see our Privacy Police.

Ottieni una licenza demo **Sblocca** Esci




**Particolare  
Attenzione**

Visita il sito [www.silverfast.com/activation-plustek](http://www.silverfast.com/activation-plustek) per richiedere il numero seriale SilverFast. E' necessario fornire il numero di serie dello scanner.


# Scansione con l'applicazione SilverFast

Avviare il programma SilverFast utilizzando il collegamento SilverFast sul desktop. Regolare le impostazioni di scansione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di scansione disponibili, consultare il manuale di SilverFast.

## Windows OS



## Mac OS X




# Portafotogramma

Nella confezione sono inclusi vari supporti pellicole. Essi garantiscono un corretto risultato di scannerizzazione.

## Usare il Porta Diapositive montato

Inserite le diapositive montate negli slot con l'emulsione (non-lucido) faccia sotto.

Ci sono delle frecce e delle illustrazioni sulla cornice di ogni slot. Per favore seguite le illustrazioni per inserire le diapositive montate.



## Usare il supporto portafotogramma 35mm

Aprire il supporto pellicole e inserire la pellicola nel relativo supporto con l'emulsione (non lucida) rivolta verso il basso. Allineare sempre la pellicola verso la direzione di inserimento. La direzione di inserimento è indicata da un quadrato bianco e una freccia. Durante la scansione di una pellicola singola o di più pellicole di lunghezze diverse, utilizzare i fogli di mascheratura in dotazione per coprire eventuali fotogrammi aperti, quindi chiudere il coperchio del supporto pellicole.




## Usare il supporto portafotogramma 120/220

Aprire il supporto pellicole e inserire la pellicola nel relativo supporto con l'emulsione (non lucida) rivolta verso il basso. Allineare sempre la pellicola verso la direzione di inserimento. La direzione di inserimento è indicata da un quadrato bianco e una freccia.



**Particolare**  
**Attenzione**

Regolare i singoli fotogrammi in modo da adattarli alle dimensioni delle immagini sulla pellicola, quindi chiudere il coperchio del supporto pellicole.



## Inserire il portafotogramma


Inserire il supporto pellicole nello scanner dallo slot per supporto pellicole anteriore finché non viene automaticamente inserito dallo scanner. Lo scanner non inserisce il supporto pellicole se il cavo USB è scollegato.

Lasciare uno spazio di 35 cm davanti allo scanner per inserire e rimuovere il supporto pellicole.




**Particolare  
Attenzione**

Si prega di non premere i pulsanti di scansione fino a quando il supporto pellicola non è completamente inserito. Saranno necessari **30 secondi** circa per il rilevamento della posizione e della tipologia della pellicola.



**Particolare  
Attenzione**

- ☛ Il portafotogramma dovrebbe essere inserito dolcemente nello scanner. Non spingete forte il portafotogramma.
- ☛ Nella parte più in alto del porta fotogramma potete vedere 35 mm Mounted Film Holder ' o '35 mm Strip Film Holder' o '120/220 Strip Film Holder' '. Tenete sempre questo lato in su per un risultato corretto della scansione.



# Lens Calibration Tool



## Particolare Attenzione

Gli utenti **Mac OS X** sono pregati d'installare il Lens Calibration Tool presente sulla chiavetta USB al seguente percorso:  
**OPTICFILM > Mac > Plustek OpticFilm 120 Pro**

Il focus point dello scanner può essere spostato tramite il **Lens Calibration Tool**.



## Particolare Attenzione


- Prima di eseguire il **Lens Calibration Tool** occorre assicurarsi di essere **usciti dal programma SilverFast**.
- Questa procedura richiede circa **20 minuti** per le pellicole da 35mm. I tempi esatti possono variare in base alla risoluzione e al tipo di pellicola selezionati.

### Gli utenti Windows:

Fare clic sul pulsante Fare clic per iniziare di Windows, quindi su **Tutti i Programmi > il nome del modello dello scanner**, e selezionare **Lens Calibration Tool**. (Utenti Windows 8.1: Puntare il cursore del mouse nell'angolo in alto o in basso a destra dello schermo per aprire la barra **Accessi**. Fare clic sull'icona **Iniziare**, quindi fare clic sulla freccia giù accanto all'angolo in basso a sinistra della schermata. Sarà visualizzata la schermata **App**. Spostare il cursore del mouse sul bordo destro dello schermo per scorrere verso destra fino a trovare **il nome del modello dello scanner**, quindi fare clic su **Lens Calibration Tool**.)

### Gli utenti Mac OS X:


Fare doppio clic su **Lens Calibration Tool** che **Finder > Applicazioni > Plustek > il nome del modello dello scanner**.



Verrà richiesto l'inserimento del supporto per pellicole.




Nel caso venga inserito il supporto per diapositive 35mm verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo. Seleziona il tipo di pellicola e il fotogramma che desideri prendere come riferimento, quindi, clicca sul pulsante **OK**. Puoi selezionare la casella di spunta **Max. Res.** per digitalizzare l'immagine alla massima risoluzione.




**Particolare  
Attenzione**

La **Max. Res.** è 5300 dpi, mentre la risoluzione di default è preimpostata a 2650 dpi.

Nel caso venga inserito il supporto per pellicole da 35 mm verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo. Seleziona il tipo di pellicola e il fotogramma che desideri prendere come riferimento, quindi, clicca sul pulsante **OK**. Puoi selezionare la casella di spunta **Max. Res.** per digitalizzare l'immagine alla massima risoluzione.




Nel caso venga inserito il supporto per pellicole da 120 verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo. Seleziona il tipo di pellicola, la dimensione e il fotogramma che desideri prendere come riferimento, quindi, clicca sul pulsante **OK**. Puoi selezionare la casella di spunta **Max. Res.** per digitalizzare l'immagine alla massima risoluzione.







Fai clic sul pulsante **Start** e lo scanner darà inizio alla digitalizzazione con 11 modalità di focus.





Con un doppio clic sull'immagine puoi ingrandirla per visualizzarne i dettagli. E' possibile utilizzare l'apposito strumento per spostarsi sull'immagine. Per effettuare lo zoom in e out, clicca sui pulsanti +/-.



 <p><b>Particolare Attenzione</b></p>	<p><b>[-2] 4/11</b> indica che è stata selezionata la 4a immagine di 11, corrispondente alla modalità focus [-2].</p>
--	---

Seleziona l'immagine desiderata e clicca sul pulsante **Apply** per applicare la modalità focus alle scansioni seguenti.



 <p><b>Particolare Attenzione</b></p>	<p>Quando il supporto pellicole è inserito, puoi cliccare in qualsiasi momento sul pulsante <b>Reset to factory default</b> per effettuare il reset ai valori di default.</p>
--	---

# Appendice A: Risoluzione dei problemi


## Collegamento dello scanner

La prima cosa da fare quando ci sono dei problemi di connessione con lo scanner, è quella di controllare tutte le connessioni fisiche.

### Installazione manuale del software

**Per il sistema operativo Windows: In caso di difficoltà di installazione del driver dello scanner, tentare di installare manualmente il software.**

1. Aprire [Fare clic per iniziare] > [Pannello di controllo] > [Sistema] > [Gestione dispositivi]. Nella finestra [Gestione dispositivi], fare clic con il tasto destro su questo scanner in [Altri dispositivi] e selezionare [Aggiornamento software driver] dal menu pop-up.




**Particolare  
Attenzione**

2. Fare clic su [Cerca il software del driver nel computer] nella finestra visualizzata, e fare clic sul pulsante [Sfoglia]. Nella finestra [Cerca cartella], selezionare la cartella che contiene il driver dello scanner e fare clic sul pulsante [OK] per tornare alla schermata precedente. Fare clic sul pulsante [Avanti] e fare clic su [Installa il software del driver] se viene visualizzata la finestra [Sicurezza di Windows].
3. Sfoglia la chiavetta USB ed esegui manualmente il file di [Setup] da OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 120 Pro. Fare clic sul pulsante [Sì] se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente]. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare tutto il software necessario allo scanner.

## Problemi con la scansione

La maggior parte dei problemi può essere facilmente risolta, di seguito sono elencate alcune delle domande più frequenti e la soluzione raccomandata.

**\*Assicurati di utilizzare sempre le versioni più recenti dei software Plustek e SilverFast.**

Sintomo	Causa & Soluzione
<p>Viene visualizzato l'errore Impossibile trovare lo scanner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I cavi USB non sono connessi correttamente</b> Accertarsi che i cavi siano connessi saldamente alla porta giusta.</li> <li>• <b>Il cavo USB potrebbe essere troppo lungo</b> Utilizzare il cavo USB fornito con lo scanner.</li> <li>• <b>Il cavo di alimentazione dello scanner non è connesso correttamente</b> Assicurarsi che l'alimentatore sia connesso ad una presa di corrente. Se lo scanner è connesso ad una protezione da sovratensioni, accertarsi che questa sia accesa.</li> <li>• <b>Lo scanner non è acceso</b> Per accendere lo scanner occorre premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per <b>2 secondi</b> e poi rilasciarlo.</li> <li>• <b>Windows non ha rilevato lo scanner</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aprire [Fare clic per iniziare] &gt; [Pannello di controllo] &gt; [Sistema] &gt; [Gestione dispositivi]</li> <li>2) Controllare che lo scanner sia elencato correttamente su [Dispositivi di acquisizione immagini]. Se non è elencato o l'icona del dispositivo presenta un punto esclamativo, fare riferimento alla sezione "Installazione manuale del software" per installare i driver del dispositivo.</li> </ol> </li> </ul>
<p>Il negativo acquisito presenta delle anomalie. Nell'immagine digitalizzata è presente un offset.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lo scanner o la superficie su cui sono collocati i negativi è stata urtata durante la procedura di scansione</b> Premere il tasto <b>Espulsione</b> dello scanner per espellere il telaio dei negativi, poi inserirlo di nuovo. Ripetere la scansione dell'immagine ed assicurarsi che lo scanner o la superficie su cui sono collocati i negativi non subisca urti.</li> </ul>

<p>Il supporto pellicole è bloccato all'interno dello scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il cavo di alimentazione o USB dello scanner è scollegato o si è verificato qualche altro errore di scansione</b> Scollegare e ricollegare i cavi di alimentazione e USB allo scanner. Al momento dell'accensione, lo scanner tenterà di espellere automaticamente il supporto pellicole inserito. Se il supporto pellicole non viene espulso automaticamente, espellerlo spingendolo dal dispositivo finché non viene rimosso dallo slot per supporto pellicole posteriore. Lasciare uno spazio di 35 cm dietro lo scanner per rimuovere il supporto pellicole.</li> </ul>
<p>Il supporto pellicole viene espulso automaticamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Si è appena collegato il cavo USB dopo averlo scollegato accidentalmente</b> Lo scanner espelle il supporto pellicole inserito quando si è stabilito il collegamento con un computer. Questo comportamento è normale.</li> </ul>
<p>Il supporto pellicole non è inserito nello scanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lo scanner e il computer non sono collegati tramite cavo USB</b> <b>Assicurarsi che lo scanner e il computer siano collegati tramite cavo USB. Lo scanner non inserisce il supporto pellicole se il cavo USB è scollegato.</b></li> </ul>
<p>Si sentono dei rumori meccanici all'inizio della scansione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lo scanner testa gli ingranaggi e si inizializza prima di iniziare la scansione</b> Questo rumore rientra nella normale operatività dello scanner.</li> </ul>

## Appendice B: Specifiche<sup>2</sup>

<b>OpticFilm 120 Pro</b>	
Sensore di immagine	CCD
Fonte luminosa	LED
Risoluzione hardware	Input: Massimo 10600 dpi Output: Massimo 5300 dpi @6x12 cm
Modalità di scansione	Colori: 48-bit input, 24/48-bit output Scala di grigi: 16-bit input, 8/16-bit output
Portata dinamica	N/A
Funzione Infrarossi	Si
Area di scansione (P x L)	60 mm x 120 mm
IT8 Target	Incluse 8 diapositive 6x7 IT per la precisione del colore
Supportata	24 Vdc / 0.75 A
Interfaccia	USB 3.0
Peso Netto	6.2 Kgs
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)	210 x 374 x 189 mm

<sup>2</sup> Specifiche di Hardware può essere sostituito in qualsiasi momento senza preavviso.

## Appendice C: Servizio clienti e garanzia

Se si dovessero avere dei problemi con lo scanner, rivedere le istruzioni di installazione e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi contenuti in questa guida.

Visiti il nostro sito Internet [www.plustek.com](http://www.plustek.com) per avere maggiori informazioni sul servizio clienti. Per ulteriore assistenza, chiamare al numero dell'assistenza clienti riportato sul sito web. Uno dei nostri operatori sarà lieto di assistervi dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio, come indicato sotto:

Europa	9:00 a.m. – 5:30 p.m. (CET)
Stati Uniti, Canada, Asia Pacific, e Africa	9:00 a.m. – 6:00 p.m. Taiwan Time

Onde evitare ritardi, assicurarsi di avere le seguenti informazioni prima di chiamare:

- 🔊 **Nome dello scanner e numero del modello**
- 🔊 **Numero di serie dello scanner (Situato sul retro dello scanner)**
- 🔊 **Una descrizione dettagliata del problema**
- 🔊 **Marca e modello del computer**
- 🔊 **Velocità della CPU (Pentium 133, ecc.)**
- 🔊 **Sistema operativo utilizzato e BIOS (opzionale)**
- 🔊 **Nome del/dei prodotti software, numero di versione o release e produttore del software**
- 🔊 **Altri dispositivi USB installati**

### Informazioni su Supporto e Assistenza

Ove appropriato si tratta del periodo che specifica la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sull'aggiornamento dei prodotti. Chiedere ai distributori e ai fornitori locali informazioni su parti di ricambio e sull'aggiornamento dei prodotti.

Informazioni richieste dalla Misura per l'implementazione pertinente. Rivolgersi ai distributori e ai fornitori locali le informazioni relative al rapporto della prova della Misura per l'implementazione.

Non smaltire i prodotti se prima non si sono ricevute informazioni dai distributori e dai fornitori locali in merito alle procedure corrette al fine di ridurre l'impatto ambientale adottando metodi e procedure corretti.

Per smaltire il prodotto e/o gli accessori rivolgersi ai distributori e ai fornitori locali per avere il recapito del punto di smaltimento più vicino.

Per eventuali richieste di manutenzione, consultare distributori e fornitori locali per

avere il recapito del centro di assistenza più vicino in modo da poter prolungare la vita utile del prodotto.

Per eseguire la manutenzione e riconsegnare il prodotto, contattare i distributori e i fornitori locali per avere informazioni in merito ai punti vendita più vicini.

## **Garanzia limitata**

---

Questa Garanzia Limitata si applica solo alle opzioni originariamente acquistate da un rivenditore autorizzato per il proprio utilizzo, e non per rivendita.

La garanzia del produttore copre tutti i componenti e la manodopera e non è valida senza la ricevuta d'acquisto. Per ottenere assistenza nel periodo di garanzia, contattare il distributore o il rivenditore autorizzato, oppure visitare il nostro sito Web per consultare le informazioni disponibili online o inviare una richiesta via e-mail.

Se il prodotto viene trasferito ad un altro utente, il servizio di garanzia è a disposizione di quell'utente per il resto del periodo di garanzia. A questo utente si dovrebbe fornire la propria prova d'acquisto e queste informazioni di garanzia.

Si garantisce che questo apparecchio sarà in buone condizioni di funzionamento e conforme alla descrizione funzionale descritta nella documentazione fornita. Se si fornisce la prova d'acquisto, i pezzi di ricambio assumono il tempo di garanzia che era rimasto ai pezzi sostituiti.

Prima di presentare questo prodotto per il servizio di garanzia, è necessario rimuovere tutti i programmi, dati e supporti di memorizzazione rimuovibili. I prodotti ritornati senza manuale e software saranno sostituiti senza manuale e software.

Questo servizio di Garanzia Limitata non copre la sostituzione quando il problema è causato da incidenti, disastri, vandalismi, abuso, utilizzo non appropriato, ambiente inadatto, modifiche dei programmi, un'apparecchiatura diversa o modifiche non effettuate sul prodotto dal costruttore.

Se questo prodotto è un accessorio, questa Garanzia Limitata si applica solo quando l'accessorio viene utilizzato su una macchina per il quale è stato disegnato.

Se si hanno dei dubbi sulla propria Garanzia Limitata, contattare il rivenditore autorizzato dal quale si è acquistato il prodotto o il costruttore.

QUESTA GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA, MA NON LIMITATAMENTE A, IMPLICITE GARANZIE DI COMMERCIALIZZAZIONE ED APPLICABILITÀ A UNO SPECIFICO SCOPO. ALCUNE LEGGI, TUTTAVIA, NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE. SE QUESTE LEGGI SONO APPLICABILI, TUTTE LE GARANZIE ESPRESSE ED IMPLICITE SONO LIMITATE ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA. DOPO TALE PERIODO NON È APPLICABILE NESSUN'ALTRA GARANZIA.

Alcune giurisdizioni non permettono limiti sulla durata delle garanzie implicite, in questo caso il limite espresso più sopra potrebbe non essere applicabile.



In nessun caso saremo responsabili per:

- Richieste di risarcimenti nei vostri confronti da parte di terzi per perdite o danni.
- Perdita, o danneggiamento, di vostre registrazioni o dati; o
- Conseguenze economiche derivanti dal danneggiamento (comprese perdite di profitti o risparmi) o danni incidentali, anche se siamo stati messi a conoscenza di questa possibilità.

Alcune giurisdizioni non permettono l'esclusione o limitazioni relativamente a danni incidentali o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione sopra citata potrebbe non essere applicabile.

Questa Garanzia Limitata fornisce specifici diritti legali, potreste averne altri che variano da giurisdizione a giurisdizione.